

### 施工前の注意点

- 内窓・特殊なプラスチック製の窓・フィルム貼りや着色などの処理・物理的な加工を表面に施したガラス・鏡には使用しないでください。
- 施工する対象物の状況により、マスキング作業を行って下さい。
- 強固な被膜の場合、手作業では効率が悪い(時間がかかる)ので、機械研磨でご対応ください。

### 油膜の除去

●ウロコ落としZEROソフト



●スポンジパッド



●拭き取り用クロス



1 液剤の容器をよく振って中身を攪拌し、パッドの黒い面に適量付けます。ガラスとパッドに霧吹き等で水をかけ、軽く濡れた状態にします。

2 ガラス表面をまんべんなく擦り、油膜が除去できている(液が弾かなくなる)事を確認してください。  
**液の伸びが悪くなったら適時補水してください。**

3 液剤が残らないよう、きれいなクロスで拭き取るか、水で洗い流してください。

# 対象物に対する液剤・パッド適合表

対象物や被膜の厚さにより、使用する液剤とパッドを下の表を参考に選択して下さい。

◎・・・研磨痕の恐れなし





○・・・まれに軽微な研磨痕の恐れあり

△・・・軽微な研磨痕の恐れあり

×・・・研磨痕の恐れあり

## ウロコ落とし ZERO ソフト（軽度のウロコ被膜・油膜の除去用）



機 材	パッド	乗 用 車			温泉施設・浴室	
		フロントガラス	フロント以外のガラス	サイドミラー	ガラス	鏡
シングルポリッシャー 	ウールパッド 	◎	◎	—	◎	◎
手磨き 	スポンジパッド 	◎	◎	◎	◎	◎

※ 車種・製造メーカーによりガラスの硬度に違いがありますので、上記の表は参考として施工して下さい。

※ トラブルを防ぐため、対象物の端の方で試して傷等が入らないことを確認してから全体を作業して下さい。

※ 1箇所だけを重点的に磨くと傷が入る恐れがありますので、ご注意ください。

※ 内窓・特殊なプラスチック製の窓・フィルム貼りや着色などの処理・物理的な加工を表面に施したガラスや鏡には使用しないで下さい。

【お問い合わせ先】

【発売元】



〒601-8343

京都市南区吉祥院稲葉町 8

TEL:075-681-7868

FAX:075-681-7864

<https://hybridcoat-zero.com>